

## Update softwaru pro konzole Soundcraft Vi1, 2, 4 & 6



**Soundcraft s potěšením oznámil spuštění nového firmwaru V4.9 pro mixážní pulty Vi1, 2, 4 & 6!** Soundcraft updatem softwaru pro původní konzole Vi podtrhuje svůj závazek vůči produktové řadě Vi jako celku. Výrobce si je samozřejmě vědom stále existující velké uživatelské základny klasických Vi konzolí a klade si za cíl udržet hodnotu a použitelnost těchto produktů. Nová verze softwaru obsahuje zcela nové funkce, ale i mnohá vylepšení funkcí stávajících. V mnoha ohledech se jedná o stejné vlastnosti, které byly představeny již ve verzích updatu V6.x pro konzoly řady Vi '000.

Společně s uvolněním firmwaru V4.9 byla zároveň rozšířena i aplikace ViSi Remote umožňující dálkové ovládání těchto konzolí. **Nová verze softwaru V3.4 ViSi Remote** je k dispozici v AppStore.

**Vlastníte-li jednu z výše uvedených konzolí, rozhodně Vám doporučujeme, abyste si firmware nainstalovali co nejdříve.**



## Nové funkce

*Veškeré nové funkce a zlepšení se vztahují na všechny typy konzolí s výjimkami zmíněnými přímo v textu*

- Podpora pro novou aplikaci ViSi Remote, která nyní obsahuje plný processing a měření pro všechny Vi konzole (k tomu je nezbytné stáhnout si aktuální verzi 3.4)
- Monitoring bezdrátových mikrofonů na jednotlivých kanálech, Shure QLX-D a Axient, AKG, DMS800
- Možnost naroutovat výstupy monitorů na jakýkoliv I/O port na konzoli, což dovoluje uvolnit Monitor A/B fixní výstupy pro další výstupy, zvláště v případě konzole Vi1
- Funkce zamknutí konzole „LOCK“, která je umístěna v nastavení Menu
- Funkce BLACK OUT v Cuelistu, která zhasne podsvícení velkého pultu v případě aktivace daného Snapshotu
- Funkce uživatelského nastavení tlačítka USER 1/2 fader a enkodérů
- Možnost naprogramování funkčních tlačítek F1-6 pro požadovanou funkci - např. F1 otevře master EQ
- Funkce nastavení časového intervalu automatického zálohování, která může být i kompletně vypnuta pro zajištění konzistentního chování vyvolávání snapshotů v divadelních aplikacích
- Možnost použití local racku od Vi7000 se staršími ovládacími konzolami Vi2/4/6 s možností napatchování nového aktivního Breatout boxu

---

## Zlepšení

- Opraveno pravidelné přerušování funkce meterů na Vi1 během automatického ukládání a chování meterů během přepínání vrstev
- Vyřešeny různé chyby týkající se uživatelských knihoven
- TAP TEMPO nyní ukazuje přesně natapované tempo
- Zlepšení síťové funkcionality
- Při popisování názvů kanálů je nyní vždy označen „long label“ jako primární při stisknutí SEL tlačítka
- Vyřešeno samovolné červené blikání indikátorů VA/VD při absenci chyby
- Vyřešen problém s vyvoláváním stavu stereofonních sběrnic (platí pouze pro Vi2/4/6)
- Změna insertu 24 na stereo na stereo sběrnici už nezpůsobuje restart konzole



- Odstraněno riziko zamrznutí celé konzole při selhání jednoho Vistonics boardu; nyní to ovlivní pouze část s chybným boardem a vygeneruje chybové hlášení (platí pouze pro Vi2/4/6)
- Už nedochází k samovolnému restartu konzole při stisknutí tlačítka ALL BUSSES z Matrix kontribučního módu
- Odstraněno riziko restartování konzole v případě popisování více kanálů s použitím externí klávesnice

---

### **Kde si můžete nový software stáhnout?**

- Software je k dispozici na stránkách výrobce: [www.soundcraft.cz](http://www.soundcraft.cz)
- Stačí přejít na produktové stránky jednotlivých mixážních pultů Vi1, 2, 4 & 6 a skrolovat do sekce „Downloads“ ve spodní části pod specifikacemi výrobku
- Nejnovější software najdete ke stažení pod nadpisem „Software Updaters“

---

### **Další instrukce**

Updatujete-li konzoli zaslanou před říjnem 2014 s verzí softwaru starší než 4.8.2.234, bude nutné zkontrolovat nastavení na kontrolním panelu Master Vistonics. Specifického postupu byste se měli držet i při instalaci firmwaru na mixážní konzole Vi1, proto Vám doporučujeme si před samotnou instalací [stáhnout a přečíst instrukce](#).

---

**Budete-li potřebovat jakoukoli pomoc, neváhejte se na nás obrátit.**